



Ambijentalne RTD sonde



Sadržaj

Tehničke informacije	03
PA01 - Plastična kutija (Mini)	05
PA02 - Plastična kutija (Standard)	06
PA11 - Aluminijumska kutija (Okrugla)	07
PA12 - Aluminijumska kutija (Četvrtasta)	08
PT25 - Gasni/Sa izloženim mernim delom (tubica)	09
PH22 - Gasni/Sa izloženim mernim delom (priključna glava)	10
PH23 - Gasni sa navojnim priključkom	11
PH24 - Gasni sa reduciranim vrhom	12



Ambijentalne RTD sonde - Tehničke informacije



Šta je RTD senzor ?

RTD (Otporni termometri) je vrsta senzora koja se koristi za merenje temperature. RTD-ovi se koriste za precizna, stabilna i pouzdana merenja temperature u generalno visokim temperaturnim opsegima.

Kako RTD funkcioniše?

RTD (Otporni termometri) je senzor koji meri temperaturu koristeći promenu električnog otpora provodnog materijala.

RTD-ovi su obično napravljeni od platine, zlata ili nikla. Princip rada RTD-ova zasniva se na Ohmovom zakonu električnog otpora, koji uspostavlja odnos između električnog otpora provodnika i njegove temperature.

Prema ovom zakonu, električni otpor provodnika generalno raste kada temperatura raste.

Koje su karakteristike ambijentalnih RTD sondi ?

Naše ambijentalne RTD sonde su dizajnirane za merenje temperature u ambijentalnim uslovima unutar i izvan stambenih, kancelarijskih i industrijskih prostora. Postoji mogućnost ugradnje programabilnog temperaturnog transmitema sa izlaznim signalom 4...20 mA u kućište. Zaštitna cevi sa perforacijom omogućava brzo i precizno merenje temperature, zahvaljujući direktnom kontaktu spoja termoelementa sa ambijentalnom temperaturom.


Područja primene:

- Merenje ambijentalne temperature unutra i spolja
- Skladišta i hladnjake
- Kancelarije
- Instalacije za klimatizaciju i ventilaciju


Unutar kućišta

Imamo četiri vrste kućišta za ambijentalne senzore. Izrađeni su od plastike ili aluminijuma i dostupni su u mnogim različitim veličinama. Unutar kućišta ambijentalnog temperaturnog senzora može se nalaziti programabilni temperaturni predajnik ili serijski priključci.

Redni priključak



Transmitemer



Ambijentalne RTD sonde - Tehničke informacije

Prednosti RTD-ova

RTD-ovi (Otporni termometri) imaju nekoliko prednosti u odnosu na druge vrste senzora temperature:

Visoka preciznost

RTD-ovi imaju visoku temperaturnu osjetljivost, obično u opsegu od 0,1 do 0,2% po °C, što omogućava precizno merenje temperature.

Dugoročna stabilnost

RTD-ovi imaju dugoročnu stabilnost i duži vek trajanja u poređenju sa termistorima, što ih čini pouzdanim za dugoročne primene.

Širok radni temperaturni opseg


RTD-ovi mogu raditi u temperaturnom opsegu od -200 do 850°C, što ih čini pogodnim za mnoge industrijske primene.

Nizak otpor

RTD-ovi imaju nizak otpor u poređenju sa termistorima, što ih čini lakšim za korišćenje sa elektronskim kolima.


Klase

Tolerancije RTD senzora mogu se prilagoditi specifičnostima kupca i tako se proizvoditi sa različitim tolerancijama. Što je veća tolerancija, manja je margina greške u odnosu na niže tolerancije. Sistem u kojem su ove tolerancije klasifikovane je koristan za krajnjeg korisnika i pomaže u međusobnoj zamjenjivosti ovih senzora. IEC sistem se smatra standardom za industriju, iako postoje i drugi standardi i druge klase tolerancije.



Šta je PT sonda?

PT (Platinasti otpornik za merenje temperature) je vrsta senzora temperature koja koristi otpornik na temperaturu (RTD) za merenje temperature.



Zasnovan je na principu da električni otpor provodnog materijala raste kada se njegova temperatura povećava.

Razumevanje naziva Pt100, Pt500 i Pt1000 senzora

Prvo, "Pt" je hemijski simbol za platinu jer je platina osnovni materijal za izradu mernog elementa.

Nazivi P100, PT500 i PT1000 senzora su usko povezani sa nominalnim otporima koje prikazuju na 0°C.

P100 senzor ima nominalni otpor od 100 Ω na 0°C,

Pt500 senzor ima nominalni otpor od 500 Ω na 0°C, a Pt1000 senzor ima nominalni otpor od 1000 Ω na 0°C.

Razumevanje značenja ovih oznaka omogućava nam da prepoznamo njihove specifične karakteristike i primene.

Bilo da vam je potreban standardni PT100 senzor ili varijanta sa većim otporom kao što su PT500 ili PT1000, ovi RTD senzori pružaju pouzdana i tačna merenja temperature u širokom spektru industrija i primena.

Povezivanje RTD sondi


Kabal ima određeni otpor koji se dodaje otporu RTD-a. Tako je ukupni otpor zbir otpora RTD-a i otpora kabla.

Ovo uzrokuje veći pad napona preko sistema za merenje RTD-a i kao rezultat toga dovodi do netačnosti u merenju.

Zbog toga koristimo 2-žičnu, 3-žičnu i 4-žičnu konfiguraciju RTD-a.



PA01 – Ambijentalne RTD sonde Plastična kutija (Mini)



Informacije za poručivanje

1. Tip mernog elementa:

- Pt 100 Pt 500 Pt 1000
 Drugo:

2. Klasa mernog elementa:

- A B Drugo:

3. Konfiguracija ožičenja: (broj žica po elementu)

- 2 3 4

4. Povezivanje:

- Redna kлема Transmiter (°C):
Navedite temperaturni opseg

Dodatno:

Primena:

Radna temperatura (minimalna/maksimalna):

Tip radnog okruženja:

Dodata oprema:

Pogledajte deo „Dodata oprema“

Količina:

Napomena:

5. Vrh tubice:

Standardna tubica

Perforirana tubica

Standardna tubica sa
perforiranom zaštitom


Kako poručiti?



Izaberite željene karakteristike vašeg senzora označavanjem odgovarajućih polja i popunjavanjem teksta. Možete dostaviti skice, slike, lične beleške, specijalne zahteve ili bilo koje važne informacije. Za dodatna pitanja i pomoć, slobodno nas kontaktirajte.



PA02 – Ambijentalne RTD sonde Plastična kutija (Standard)



Informacije za poručivanje

1. Tip mernog elementa:

- Pt 100 Pt 500 Pt 1000
 Drugo:

Dodatno:

Primena:

Radna temperatura (minimalna/maksimalna):

Tip radnog okruženja:

Dodata oprema:
Pogledajte deo „Dodata oprema“

Količina:

Napomena:

2. Klasa mernog elementa:

- A B Drugo:

3. Konfiguracija ožičenja: (broj žica po elementu)

- 2 3 4

4. Povezivanje:

- Redna kлема Transmiter (°C):
Navedite temperaturni opseg

5. Vrh tubice:

- Standardna tubica

- Perforirana tubica

- Standardna tubica sa
perforiranom zaštitom


Kako poručiti?



Izaberite željene karakteristike vašeg senzora označavanjem odgovarajućih polja i popunjavanjem teksta. Možete dostaviti skice, slike, lične beleške, specijalne zahteve ili bilo koje važne informacije. Za dodatna pitanja i pomoć, slobodno nas kontaktirajte.



PA11 – Ambijentalne RTD sonde Aluminijumska kutija (Okrugla)



*Materijal tubice Nerđajući čelik 316L

Informacije za poručivanje

1. Tip mernog elementa:

- Pt 100 Pt 500 Pt 1000
 Drugo:

2. Klasa mernog elementa:

- A B Drugo:

3. Konfiguracija ožičenja: (broj žica po elementu)

- 2 3 4

4. Povezivanje:

- Redna kлема Transmiter (°C):
Navedite temperaturni opseg

5. Vrh tubice:

- Standardna tubica

- Perforirana tubica

- Standardna tubica sa
perforiranom zaštitom

6. Površina kućišta:



Crni eloksirani aluminijum



Sivi eloksirani aluminijum

Dodatakno:

Primena:

Radna temperatura (minimalna/maksimalna):

Tip radnog okruženja:

Dodatačna oprema:

Pogledajte deo „Dodatačna oprema“

Količina:

Napomena:



Kako poručiti?



Izaberite željene karakteristike vašeg senzora označavanjem odgovarajućih polja i popunjavanjem teksta. Možete dostaviti skice, slike, lične beleške, specijalne zahteve ili bilo koje važne informacije. Za dodatna pitanja i pomoć, slobodno nas kontaktirajte.



PA12 – Ambijentalne RTD sonde Aluminijumska kutija (Četvrtasta)



*Materijal tubice Nerđajući čelik 316L

Informacije za poručivanje

1. Tip mernog elementa:

- Pt 100 Pt 500 Pt 1000
 Drugo:

6. Površina kućišta:



Crni eloksirani aluminijum

Sivi eloksirani aluminijum

2. Klasa mernog elementa:

- A B Drugo:

3. Konfiguracija ožičenja: (broj žica po elementu)

- 2 3 4

4. Povezivanje:

- Redna kлема Transmiter (°C):
Navedite temperaturni opseg

5. Vrh tubice:

Standardna tubica

Perforirana tubica

Standardna tubica sa
perforiranom zaštitom

Dodatakno:

Primena:

Radna temperatura (minimalna/maksimalna):

Tip radnog okruženja:

Dodatačna oprema:
Pogledajte deo „Dodatačna oprema“

Količina:

Napomena:


Kako poručiti?



Izaberite željene karakteristike vašeg senzora označavanjem odgovarajućih polja i popunjavanjem teksta. Možete dostaviti skice, slike, lične beleške, specijalne zahteve ili bilo koje važne informacije. Za dodatna pitanja i pomoć, slobodno nas kontaktirajte.



PT25 – Ambijentalne RTD sonde Gasni/Sa izloženim mernim delom (tubica)



*Materijal tubice Nerđajući čelik 316L

Informacije za poručivanje

1. Tip mernog elementa:

- Pt 100 Pt 500 Pt 1000
 Drugo:

2. Klasa mernog elementa:

- A B Drugo:

3. Broj mernih elemenata:

- x 1 x 2

4. Konfiguracija ožičenja: (broj žica po elementu)

- 2 3 4

5. Dužina tubice L (mm):

6. Kablovski izvod:

- PVC (105°C) Silikon (180°C) Teflon (260°C)
 Fiberglas (400°C) Drugo:

7. Dužina kabla LC (mm):

8. Zaštita veze:

- Opruga Termoskupljajući bužir Bez

Dodatno:

Primena:

Radna temperatura (minimalna/maksimalna):

Tip radnog okruženja:

Dodatacna oprema:

Pogledajte deo „Dodatacna oprema“

Količina:

Napomena:


Kako poručiti?



Izaberite željene karakteristike vašeg senzora označavanjem odgovarajućih polja i popunjavanjem teksta. Možete dostaviti skice, slike, lične beleške, specijalne zahteve ili bilo koje važne informacije. Za dodatna pitanja i pomoć, slobodno nas kontaktirajte.



PH22 – Ambijentalne RTD sonde Gasni/Sa izloženim mernim delom (priključna glava)



*Materijal tubice Nerđajući čelik 316L

Informacije za poručivanje

1. Tip mernog elementa:

- Pt 100 Pt 500 Pt 1000
 Drugo:

Dodatno:

Primena:

Radna temperatura (minimalna/maksimalna):

Tip radnog okruženja:

Dodata oprema:
Pogledajte deo „Dodata oprema“

Količina:

Napomena:

2. Klasa mernog elementa:

- A B Drugo:

3. Broj mernih elemenata:

- x 1 x 2

4. Konfiguracija ožičenja: (broj žica po elementu)

- 2 3 4

5. Dužina L (mm):

6. Prečnik Ø (mm):

7. Priključna glava: (Pogledajte deo „Dodata oprema“)

- Tip B Tip DAN Tip M Tip N
 Tip Ex Tip NS Drugo:

8. Montaža:


- Žice Terminalni blok Transmiter (°C):
Navedite temperaturni opseg

Kako poručiti?



Izaberite željene karakteristike vašeg senzora označavanjem odgovarajućih polja i popunjavanjem teksta. Možete dostaviti skice, slike, lične beleške, specijalne zahteve ili bilo koje važne informacije. Za dodatna pitanja i pomoć, slobodno nas kontaktirajte.

PH23 – Ambijentalne RTD sonde Gasni sa navojnim priključkom



*Materijal navoja i cevi Nerđajući čelik 316L

Informacije za poručivanje

1. Tip mernog elementa:

- Pt 100 Pt 500 Pt 1000
 Drugo:

2. Klasa mernog elementa:

- A B Drugo:

3. Broj mernih elemenata:

- x 1 x 2

4. Konfiguracija ožičenja: (broj žica po elementu)

- 2 3 4

5. Dužina L ili L1 (mm):

L _____ L1 _____

6. Prečnik Ø (mm):

7. Navoj:

- 1/2" BSPP 1/4" BSPP 1/4" BSPT M10
 1/2" NPT Drugo:

8. Priklučna glava: (Pogledajte deo „Dodatna oprema“)

- Tip B Tip DAN Tip M Tip N
 Tip Ex Tip NS Drugo:

9. Montaža:

- Žice Terminalni blok Transmiter (°C):
 Navedite temperaturni opseg

Dodatno:

Primena:

Radna temperatura (minimalna/maksimalna):

Tip radnog okruženja:

Dodatna oprema:
Pogledajte deo „Dodatna oprema“

Količina:

Napomena:


Kako poručiti?



Izaberite željene karakteristike vašeg senzora označavanjem odgovarajućih polja i popunjavanjem teksta. Možete dostaviti skice, slike, lične beleške, specijalne zahteve ili bilo koje važne informacije. Za dodatna pitanja i pomoć, slobodno nas kontaktirajte.

PH24 – Ambijentalne RTD sonde

Gasni sa smanjenim vrhom



*Materijal cevi Nerđajući čelik 316L

Informacije za poručivanje

1. Tip mernog elementa:

- Pt 100 Pt 500 Pt 1000
 Drugo:

2. Klasa mernog elementa:

- A B Drugo:

3. Broj mernih elemenata:

- x 1 x 2

4. Konfiguracija ožičenja: (broj žica po elementu)

- 2 3 4

5. Dimenzije L i Ø (mm):

L _____ Ø _____

6. Dimenzije L1 i Ø1 (mm):

L1 _____ Ø1 _____

7. Priključna glava: (Pogledajte deo „Dodatna oprema“)

- Tip B Tip DAN Tip M Tip N
 Tip Ex Tip NS Drugo:

8. Montaža:

- Žice Terminalni blok Transmiter (°C):
Navedite temperaturni opseg

Dodatno:

Primena:

Radna temperatura (minimalna/maksimalna):

Tip radnog okruženja:

Dodatna oprema:
Pogledajte deo „Dodatna oprema“

Količina:

Napomena:

Kako poručiti?



Izaberite željene karakteristike vašeg senzora označavanjem odgovarajućih polja i popunjavanjem teksta. Možete dostaviti skice, slike, lične beleške, specijalne zahteve ili bilo koje važne informacije. Za dodatna pitanja i pomoć, slobodno nas kontaktirajte.